

「区民等の独自測定」に基づく除染箇所再測定結果一覧

単位: マイクロシーベルト/時

箇所数	施設種別	施設名	26年度再測定実施日	測定地点	地面の状態	「区民等の独自測定」 低減対策実施後 (地上1cm)	26年度 再測定値 (地上1cm)
1	公園	南水元けやき公園	平成26年11月13日	植込み	土	0.27	0.19
2	公園	水元中央公園	平成26年11月13日	集水柵脇	土	0.15	0.08
3	公園	水元中央公園	平成26年11月13日	集水柵脇	土	0.19	0.08
4	公園	新小岩公園	平成26年11月12日	植込み	土	0.10	0.19
5	公園	浮洲公園	平成26年11月13日	雨樋下	砂利	0.46	0.41
6	公園	浮洲公園	平成26年11月13日	雨樋下	土	0.89	0.61
7	道路	鎌倉一丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.14	0.30
8	道路	鎌倉一丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.14	0.19
9	道路	鎌倉四丁目地先	平成26年11月12日	植込み	土	0.71	0.78
10	道路	細田三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.12	0.15
11	道路	細田三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.20	0.18
12	道路	細田四丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.22	0.32
13	道路	細田四丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.23	0.31
14	道路	柴又三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.21	0.28
15	道路	柴又三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.91	0.33
16	道路	柴又三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.46	0.37
17	道路	柴又三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.54	0.43
18	道路	柴又三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.53	0.38
19	道路	柴又三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.39	0.19

「区民等の独自測定」に基づく除染箇所再測定結果一覧

単位: マイクロシーベルト/時

箇所数	施設種別	施設名	26年度再測定実施日	測定地点	地面の状態	「区民等の独自測定」 低減対策実施後 (地上1cm)	26年度 再測定値 (地上1cm)
20	道路	柴又三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.36	0.29
21	道路	柴又三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.20	0.27
22	道路	柴又五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.21	0.11
23	道路	柴又五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.14	0.17
24	道路	柴又五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.17	0.23
25	道路	柴又五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.21	0.18
26	道路	柴又五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.21	0.20
27	道路	柴又五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.18	0.42
28	道路	柴又五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.48	0.39
29	道路	奥戸四丁目地先	平成26年11月12日	縁石	コンクリート	0.93	0.49
30	道路	立石五丁目地先	平成26年11月12日	植込み	土	0.56	0.60
31	道路	東四つ木四丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.56	0.60
32	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.92	0.62
33	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.81	0.60
34	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.15	0.18
35	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.11	0.12
36	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.30	0.17
37	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.77	0.19
38	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.24	0.20

「区民等の独自測定」に基づく除染箇所再測定結果一覧

単位: マイクロシーベルト/時

箇所数	施設種別	施設名	26年度再測定実施日	測定地点	地面の状態	「区民等の独自測定」 低減対策実施後 (地上1cm)	26年度 再測定値 (地上1cm)
39	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.17	0.25
40	道路	東金町五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.17	0.25
41	道路	東金町八丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.12	0.25
42	道路	東金町八丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.57	0.42
43	道路	東水元三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.92	0.47
44	道路	東水元三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.41	0.54
45	道路	東水元三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.19	0.27
46	道路	東水元四丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.16	0.11
47	道路	東水元五丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.46	0.14
48	道路	南水元一丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.70	0.57
49	道路	水元三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.28	0.44
50	道路	水元三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.16	0.42
51	道路	水元三丁目地先	平成26年11月12日	L型側溝	コンクリート	0.54	0.41
52	スポーツ	東金町運動場少年野球場	平成26年11月14日	雨樋下	アスファルト	0.68	0.42
53	自転車	新柴又自転車保管所	平成26年11月12日	植込み	土	0.28	0.20