

(様式1)

6 葛教第 4 4 5 号

令和6年8月14日

文部科学大臣 殿

葛飾区長

青木 克徳

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

葛飾区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

葛飾区教育委員会事務局教育総務課

担当者名：棟方、渡邊（賢）

住所：東京都葛飾区立石五丁目13番1号

電話：03-5654-8453

メールアドレス：280400@city.katsushika.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年6月	事後評価を実施
令和6年8月14日	評価結果を決定

(2) 評価の方法

各事業ごとに成果指標を設定し、この指標を基に各事業の成果を評価することで【目標の達成状況】を判断する。

各事業の成果指標は【別紙】【成果指標の一覧】に定める。

事業の評価に当たっては、各事業ごとに『施設整備計画評価シート』を作成し、「達成できた」「達成できなかった」「その他」の3通りで評価することとする。

「達成できなかった」又は「その他」と評価した事業については、達成できなかった理由等をコメント欄に付記する。

なお、「達成できた」と評価した事業についても、必要に応じコメント欄に付記することとする。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

・改築・改修事業が完了した高砂小中学校・西小菅小学校では危険・不適格な状態が解消され、二上小学校・道上小学校・水元小学校は事業継続中である。

高砂小中学校については給食施設の増改築により教育環境の充実を図るとともに、マンホールトイレと自家発電設備の整備を行い避難所機能を強化した。

西小菅小学校については、改築に加え既存校舎を改修し老朽化の対策を図るとともに、給食施設の増改築により教育環境の充実を図り、マンホールトイレと自家発電設備の整備を行い避難所機能を強化した。

・小学校4校・中学校5校で実施した外壁改修工事により外壁の剥落・落下の危険性を減少させ児童・生徒の安全を確保した。

・小学校3校・中学校1校でトイレ改修工事、小学校3校・中学校2校でグラウンド改修工事、小学校3校・中学校2校でスロープ設置工事を実施し、教育環境の充実を図った。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・高砂小中学校・西小菅小学校の改築・改修工事が完了し、危険状態であった建物を取り壊すとともに、建物の老朽対策を行った。

今後は道上小学校・水元小学校・二上小学校・宝木塚小学校・常盤中学校・よつぎ小中学校・木根川小学校・渋江小学校・中川中学校の改築を進め、危険建物の解消を図っていく。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・高砂小学校・道上小学校・水元小学校の校舎・体育館を改築し、教育を行う上で不適當となる建物を解消して教育環境の改善を図った。

・亀青小学校・金町小学校・半田小学校・花の木小学校・金町中学校・水元中学校・桜道中学校・大道中学校・東金町中学校の外壁改修を行い、地震等による外壁の剥落・落下を防ぐことにより、児童・生徒の安全を確保した。

・改築校に太陽光発電・自家発電・マンホールトイレ・防災井戸を整備することにより、災害発生時に児童・生徒、近隣住民や帰宅困難者の避難所となる施設の防災機能を強化した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・清和小学校・北野小学校・飯塚小学校・新宿中学校・綾瀬中学校にスロープを設置し、障害のある児童・生徒の移動の安全を確保することにより学習環境を改善した。

・高砂小学校・西小菅小学校・東金町小学校・亀有中学校・高砂中学校のグラウンドを整備し、スポーツ活動の充実や、こども達がのびのびと遊ぶことができる環境を確保した。

・堀切小学校・小松南小学校・半田小学校・新宿中学校のトイレについて、便器の洋式化により衛生環境を改善するとともに、床・壁・配管等の改修を行いトイレの環境を改善した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・二上小学校・高砂小学校・道上小学校・水元小学校・西小菅小学校・高砂中学校の給食施設を増改築し、ドライシステムを導入することにより安全な学校給食を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

・高砂小中学校の旧校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。

・西小菅小学校の旧北側校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。

・道上小学校の旧校舎は、令和8年1月とりこわし完了予定。

・水元小学校の旧校舎は、令和7年10月とりこわし完了予定。

・二上小学校の旧校舎は、令和9年1月とりこわし完了予定。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
堀切小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.2	R4.10.31		
二上小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.12～R9.1	R6.3.31	R9年1月とりこわし完了予定	
二上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R5.12～R8.1	R6.3.31		
二上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.12～R8.1	R6.3.31	自家発電	
二上小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.12～R9.1	R6.3.31		
二上小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R5.12～R9.1	R6.3.31	R9年1月とりこわし完了予定	
小松南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.2	R4.10.31		
高砂小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.2	R5.3.31	R5.9.29とりこわし完了	
高砂小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.2	R5.9.29	R5.9.29とりこわし完了	
高砂小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R2.12～R5.2	R5.2.28	R5.9.29とりこわし完了	
高砂小学校(Ⅲ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R2.12～R5.2	R5.2.28		
高砂小学校(Ⅲ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.12～R5.2	R5.2.28	自家発電	
高砂小学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12～R5.2	R5.2.28		
高砂小学校(Ⅲ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12～R5.2	R5.2.28	R3.2.26とりこわし完了	
高砂小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.9～R6.3	R6.5.31	繰越手続き済	
高砂小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.9～R6.3		下限額に満たないため単費で実施	
亀青小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6～R8.2	R6.3.31	外壁	
亀青小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.6～R8.2	R6.3.31	外壁	
道上小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.6～R7.2	R5.3.31	R8年1月とりこわし完了予定	
道上小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.6～R7.2	R6.3.31	R8年1月とりこわし完了予定	
道上小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.6～R7.2	R5.3.31	R8年1月とりこわし完了予定	

道上小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.6~R7.2	R6.3.31	R8年1月とりこわし完了予定
道上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.6~R7.2	R5.3.31	R8年1月とりこわし完了予定
道上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.6~R7.2	R6.3.31	R8年1月とりこわし完了予定
道上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R5.9~R7.2	R6.3.31	
道上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.9~R7.2	R6.3.31	自家発電
道上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.6~R7.2	R6.3.31	
道上小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.6~R7.2	R5.3.31	R8年1月とりこわし完了予定
道上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.6~R7.2	R6.3.31	R8年1月とりこわし完了予定
金町小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.6~R5.2	R5.2.17	外壁
金町小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.6~R5.2	R5.2.17	外壁
水元小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7~R7.1	R5.3.31	R5.8.31とりこわし完了
水元小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7~R7.1	R6.3.31	R5.8.31とりこわし完了
水元小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R4.7~R7.1	R5.3.31	R5.8.31とりこわし完了
水元小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R4.7~R7.1	R6.3.31	R5.8.31とりこわし完了
水元小学校(Ⅰ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R5.9~R7.1	R6.3.31	
水元小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.9~R7.1	R6.3.31	自家発電、防災広場
水元小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7~R7.1	R6.3.31	
水元小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7~R7.1	R5.3.31	R5.8.31とりこわし完了
水元小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7~R7.1	R6.3.31	R5.8.31とりこわし完了
半田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.6~R5.2	R5.1.31	外壁
半田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.6~R5.2	R5.1.31	外壁
半田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6~R6.2	R5.12.22	
清和小学校	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	屋	-	R5.6~R6.2	R5.11.10	
北野小学校	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	-	R5.6~R6.2	R5.10.31	
西小菅小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12~R4.8	R4.8.31	R3.1.29とりこわし完了
西小菅小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.12~R4.8	R4.8.31	
西小菅小学校(Ⅲ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R2.12~R4.8	R4.8.31	

西小菅小学校(Ⅲ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.12~R4.8	R4.8.31	自家発電
西小菅小学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12~R4.8	R4.8.31	
西小菅小学校(Ⅲ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12~R4.8	R4.8.31	R3.1.29とりこわし完了
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R4.12~R5.10	R5.3.31	
西小菅小学校(Ⅱ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R4.12~R5.10	R5.9.15	
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.12~R5.10	R5.3.31	防災広場
西小菅小学校(99期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.12~R5.10	R5.3.31	防災広場
西小菅小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.12~R5.10	R5.9.15	防災広場
飯塚小学校	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	-	R5.6~R6.2	R5.10.13	
花の木小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.6~R5.2	R5.3.29	外壁
花の木小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.6~R5.2	R5.3.29	外壁
東金町小学校(Ⅱ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R4.3~R4.9	R4.8.31	
東金町小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.3~R4.9	R4.8.31	防災広場
東金町小学校(99期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.3~R4.9	R4.8.31	防災広場
金町中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6~R6.2	R6.2.15	外壁
金町中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.6~R6.2	R6.2.15	外壁
水元中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6~R6.2	R6.3.15	外壁
水元中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.6~R6.2	R6.3.15	外壁
新宿中学校	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	-	R5.6~R6.2	R5.10.6	
新宿中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6~R6.2	R6.3.15	
新宿中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.6~R6.2	R6.3.15	
綾瀬中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R3.6~R4.2	R3.9.30	
綾瀬中学校	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	-	R5.6~R6.2	R5.9.29	
綾瀬中学校	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	屋	-	R5.6~R6.2	R5.9.29	
桜道中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.6~R5.2	R5.2.28	外壁
桜道中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.6~R5.2	R5.2.28	外壁
大道中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6~R6.2	R6.3.15	外壁

大道中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.6~R6.2	R6.3.15		外壁
亀有中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R4.6~R5.2	R4.11.30		
高砂中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12~R5.2	R5.3.31		R5.9.29とりこわし完了
高砂中学校(99期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12~R5.2	R5.3.31		R5.9.29とりこわし完了
高砂中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12~R5.2	R5.9.29		R5.9.29とりこわし完了
高砂中学校(Ⅲ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R2.12~R5.2	R5.2.28		
高砂中学校(Ⅲ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.12~R5.2	R5.2.28		自家発電
高砂中学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12~R5.2	R5.3.31		
高砂中学校(Ⅲ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12~R5.2	R5.3.31		R5.9.29とりこわし完了
高砂中学校(Ⅳ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12~R5.2	R5.9.29		R5.9.29とりこわし完了
高砂中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.9~R6.3	R6.5.31	繰越手続き済	
東金町中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.6~R5.2	R5.1.13		外壁
東金町中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.6~R5.2	R5.1.13		外壁

成果指標の一覧		対応事業
1	事業の該当要件であった「危険」の要因は解消したか	危険改築事業
2	事業の該当要件であった「不適格」の要因は解消したか	不適格改築事業
3	避難所として必要な機能の整備・強化が図れたか	改築事業(避難所を含む場合)
		防災機能強化(主に避難所強化)
		太陽光発電等導入
4	児童・生徒の安全を確保するための耐震化が図れたか	防災機能強化(外壁)
5	屋外環境の機能の充実が図れたか	屋外環境整備
6	利用者の安全を確保するための耐震化が図れたか	社会体育施設耐震化
7	学校体育諸施設の機能の充実が図れたか	中学校武道場(新築)
8	安全な学校給食の実施が図れたか	単独校調理場(新增築)
		単独校調理場(改築)
9	建物全体の老朽化対策が図れたか	大規模改造(老朽)
10	教育環境の改善・向上が図れたか	大規模改造(質的整備)
		トイレ、バリアフリー

(参考)

施設整備計画の目標	
1	老朽化対策を図る整備
2	新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備
3	教室不足の解消等を図る整備
4	教育環境の質的な向上を図る整備
5	施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

事業名	成果指標	
危険改築事業	1	事業の該当要件であった「危険」の要因は解消したか
不適格改築事業	2	事業の該当要件であった「不適格」の要因は解消したか
改築事業（避難所を含む場合）	3	避難所として必要な機能の整備・強化が図れたか
防災機能強化（主に避難所強化）	3	避難所として必要な機能の整備・強化が図れたか
太陽光発電等導入	3	避難所として必要な機能の整備・強化が図れたか
防災機能強化（外壁）	4	児童・生徒の安全を確保するための耐震化が図れたか
屋外環境整備	5	屋外環境の機能の充実が図れたか
社会体育施設耐震化	6	利用者の安全を確保するための耐震化が図れたか
中学校武道場（新築）柔・剣道場等	7	学校体育諸施設の機能の充実が図れたか
単独校調理場（新改築）	8	安全な学校給食の実施が図れたか
単独校調理場（改築）	8	安全な学校給食の実施が図れたか
大規模改造（老朽）	9	建物全体の老朽化対策が図れたか
大規模改造（質的整備）	10	教育環境の改善・向上が図れたか

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業	ラグビー場(新改築・改修)	
30	社会体育施設の空調設置	社会体育施設(空調)	
31	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
32	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
33	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
34	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
35	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	