

## 立石五丁目公園での空間放射線量の測定結果

平成24年1月25日

測定日:平成24年1月11日

測定機器:ALOKA社 TCS-172B

単位:マイクロシーベルト/時

番号	測定地点	地面の状態	測定値		低減対策後の測定値		低減対策・備考
			地上1メートル	地上1センチメートル	地上1メートル	地上1センチメートル	
1	出入口	アスコン	0.12	0.14			
2	植込み	土	0.13	0.15			
3	集水樹脇	ダスト	0.15	0.12			
4	広場葉氏	土	0.15	0.19			
5	ベンチ脇	ダスト	0.17	0.18			
6	集水樹脇	ダスト	0.18	0.24			
7	広場端	土	0.19	0.26			
8	ベンチ脇	ダスト	0.19	0.26			
9	集水樹脇	ダスト	0.16	0.15			
10	集水樹脇	ダスト	0.14	0.13			
11	出入口	アスコン	0.12	0.14			
12	植込み	土	0.14	0.20			
13	集水樹脇	ダスト	0.15	0.17			
14	立ち飲み脇	ダスト	0.15	0.17			
15	広場中央	ダスト	0.15	0.14			
16	集水樹脇	ダスト	0.15	0.18			
17	ベンチ脇	ダスト	0.16	0.17			
18	集水樹脇	ダスト	0.15	0.14			
19	広場中央	ダスト	0.14	0.17			
20	植込み	土	0.16	0.32			
21	出入口	ダスト	0.16	0.21			