鎌倉児童遊園での空間放射線量の測定結果

平成23年12月14日

測定月日 平成２３年１１月２９日
測定機器：ALOKA社　TCS-172B
単位：マイクロシーベルト／時

番号	測定地点	地面の状態	測定値		低減対策後の測定値		低減対策・備考
			地上１メートル	地上1センチメートル	地上１メートル	地上1センチメートル	
1	広場中央	コンクリート	0.13	0.11			
2	広場中央	コンクリート	0.11	0.10			
3	集水桝脇	コンクリート	0.17	0.20			
4	集水桝脇	コンクリート	0.20	0.24			
5	植込み	土	0.19	0.25			
6	広場中央	ダスト	0.18	0.20			
7	広場中央	ダスト	0.12	0.11			
8	集水桝脇	コンクリート	0.14	0.19			
9	複合遊具降り口	ダスト	0.13	0.11			
10	ベンチ脇	ダスト	0.16	0.28			
11	ブランコ脇	人工芝	0.13	0.11			
12	出入口	コンクリート	0.15	0.17			
13	スプリング遊具脇	人工芝	0.15	0.14			
14	集水桝脇	ダスト	0.11	0.10			
15	出入口	コンクリート	0.14	0.20			